


Le monument comprend la chapelle surmontée d'une statue.



La Chapelle est réalisée en pierres gélives. Au fil du temps, et malgré les travaux d'entretien, les intempéries rongent inexorablement le monument.

La statue elle même présente un risque majeur. La main droite de l'enfant Jésus est tombée.
Télécharger le PDF {docs}document-dégradations{/docs}